

Số: *115*/BVTT-TCHC, VTTTB
V/v mời chào giá gói: Sửa chữa máy laser
nội mạch – Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Hà Nội, ngày *09* tháng *12* năm *2024*.

Kính gửi: Quý đơn vị

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Thành lập Bệnh viện Tuệ Tĩnh là bệnh viện thực hành thuộc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam;

Căn cứ Nghị Quyết số 968/NQ-HĐTHVYDHCTVN ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Tuệ Tĩnh trực thuộc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

Bệnh viện Tuệ Tĩnh tổ chức triển khai thực hiện gói **Sửa chữa máy laser nội mạch – Bệnh viện Tuệ Tĩnh** như sau: Thể hiện ở bản phụ lục kèm theo

Bệnh viện kính mời Quý đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị như trên (Thể hiện ở bản phụ lục kèm theo).

Nếu Quý đơn vị tham gia thực hiện việc cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị như trên, đề nghị Quý đơn vị có báo giá gửi đến Phòng TCHC-Vật tư, trang thiết bị - Bệnh viện Tuệ Tĩnh theo địa chỉ: Số 2, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá chậm nhất đến 17 giờ ngày *11 / 12 / 2024*.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Cường



**BẢN PHỤ LỤC THẺ HIỆN GÓI SỬA CHỮA MÁY LASER NỘI MẠCH-
BỆNH VIỆN TUỆ TỈNH**

(Kèm theo Bản/Thư mời chào giá số: 145/ BVTT-TCHC, VTTTB ngày 09 tháng 12 năm 2024
2024 của Giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh)

TT	Tên hàng hoá, sản phẩm, thiết bị và tình hình hiện trạng	Hình thức sửa chữa, thay thế	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy laser nội mạch HL1100 - Kiểm tra máy khi cấp nguồn không hoạt động, với tình trạng không phát tín hiệu laser ở đầu dây quang. - Kiểm tra ống phóng laser He-ne không phát tín hiệu, công suất đầu ra không hiển thị. - Kiểm tra bộ nguồn cao tần cũng không hoạt động.	Khoán trọn gói	Máy	02	
2	Máy laser nội mạch GX1000 - Kiểm tra máy khi cấp nguồn, đèn báo nguồn sáng, mạch điều khiển bị lỗi nên không hoạt động. Đo công suất đầu ra thì thấy không hiển thị. - Kiểm tra dây quang phát laser không truyền tín hiệu. - Các nút bấm ở bảng điều khiển bị lỗi.	Khoán trọn gói	Máy	01	