

HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TUỆ TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 370/BVTT-TCHC, VTTTB
V/v mời chào giá sửa chữa máy sấy đồ
vải – Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Quý đơn vị

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;
Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội về: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy
hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị
định số 17/2025/NĐ-CP của Chính phủ về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị
định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc Thành lập Bệnh viện Tuệ Tĩnh là bệnh viện thực hành thuộc Học viện Y- Dược
học cổ truyền Việt Nam;

Căn cứ Nghị Quyết số 968/NQ-HĐTHVYDHCTVN ngày 28 tháng 10 năm 2021 của
Hội đồng trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ
chức và Hoạt động của Bệnh viện Tuệ Tĩnh trực thuộc Học viện Y-Dược học cổ truyền
Việt Nam.

Bệnh viện Tuệ Tĩnh tổ chức triển khai thực hiện sửa chữa máy sấy đồ vải – Bệnh
viện Tuệ Tĩnh như sau: (Thể hiện ở bản phụ lục kèm theo)

Bệnh viện kính mời Quý đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị như trên.

Nếu Quý đơn vị tham gia thực hiện việc cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị như trên, đề
nghị Quý đơn vị có báo giá gửi đến Phòng TCHC-Vật tư, trang thiết bị - Bệnh viện Tuệ
Tĩnh theo địa chỉ: Số 2, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 02433510018

Thời gian nhận báo giá chậm nhất đến 17 giờ ngày 22 / 4 / 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Cường



BẢN PHỤ LỤC: SỬA CHỮA MÁY SẤY ĐỒ VẢI - BỆNH VIỆN TUỆ TỈNH

Kèm theo Bản thư mời chào giá số: 370/BVTT-TCHC, VTTTB ngày 17 tháng 4 năm 2025
của Giám đốc bệnh viện Tuệ Tỉnh)

TT	Tên hàng hoá, sản phẩm, thiết bị và tình hình hiện trạng	Hình thức sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy sấy đồ vải HSC D-E30: - Thanh sấy bị lỗi hỏng (không gia nhiệt) Số lượng: 12 thanh - Bộ cảm ứng nhiệt độ buồng sấy bị lỗi - Nút ấn trên mạch điều khiển bị lỗi - Các đầu mối nối dây điện bị bong tách, nứt hở vì nhiệt hoặc do chuột cắn. - Quạt hút hơi ẩm chạy kém hiệu suất - Hệ thống đảo chiều lồng quay hoạt động không ổn định.	Trọn gói	Máy	01	