



**PHỤ LỤC CHI TIẾT**

(Kèm theo thư mời báo giá số: 640/TM-BVTT ngày 29 tháng 8 năm 2023  
của Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh)

Đơn vị tính: đồng.

TT (1)	Tên tài sản, hàng hóa, dịch vụ (2)	ĐVT (3)	Số lượng (4)
1	Sửa chữa máy đo mật độ xương model: DexamT/Osteosys - Hàn Quốc: <b>Nội dung công việc:</b> - Sửa chữa bảng mạch nguồn bộ phát tia X (power board). - Sửa chữa bảng mạch điều khiển phát tia X (beam pencil). - Sửa chữa bảng mạch pc của bộ phát tia - Sửa chữa bóng phát tia X. - Căn chỉnh bộ phát và nhận tia đồng trục. - Lập trình lại thông số đo. - Căn chỉnh lấy giá trị Gain. - Lập trình đếm Spectrum. - Căn chỉnh lại giá trị Count. - Căn chỉnh lại giá trị Sampling. - Căn chỉnh lại Gain control. - Cài đặt lại toàn bộ phần mềm, bảo dưỡng lại toàn bộ máy.	Gói	01

✓