

Số: 1400/TMBG-BVTT
V/v mời báo giá sửa chữa trang thiết bị
PHCN, VLTL – Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Quý đơn vị

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Thành lập Bệnh viện Tuệ Tĩnh là bệnh viện thực hành thuộc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam;

Căn cứ Nghị Quyết số 968/NQ-HĐTHVYDHCTVN ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Tuệ Tĩnh trực thuộc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang tổ chức triển khai thực hiện sửa chữa trang thiết bị y tế Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu – Bệnh viện Tuệ Tĩnh như sau: (Thể hiện ở bản phụ lục kèm theo)

Bệnh viện kính mời các Quý đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị như trên.

Nếu Quý đơn vị đăng ký tham gia thực hiện việc cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị đã đề cập ở trên, đề nghị Quý đơn vị có báo giá gửi đến Phòng Tổ chức hành chính-Vật tư, trang thiết bị - Bệnh viện Tuệ Tĩnh theo địa chỉ: Số 2, đường Trần Phú, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 02433510018

Thời gian nhận báo giá chậm nhất đến 16 giờ ngày 15 / 10 / 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; TCKT; TCHC-VT,TTB



GIÁM ĐỐC

Lê Mạnh Cường

PHỤ LỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, VẬT LÝ
TRỊ LIỆU - BỆNH VIỆN TUỆ TỈNH
(Kèm theo Bản Dự toán mua sắm số 100 / TMBG-BVTT ngày 09 tháng 10 năm 2025
của Giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh)



STT	Tên hàng hoá, thiết bị và tình hình hiện trạng	Hình thức sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy siêu âm trị liệu ITO US-750: - Máy không lên nguồn - Màn hình hiển thị mờ, không sáng - Nút điều khiển không hoạt động - Bo mạch điều khiển bị lỗi	Trọn gói	Gói	01
2	Máy điện xung ITO ES-522: - Máy có lên nguồn nhưng không tạo xung điện. - Mạch điều khiển kênh xung bị hỏng, đường mạch đứt. - Mạch điều khiển giao diện bị lỗi. - Cáp nối giữa bảng điều khiển và mainboard bị đứt.	Trọn gói	Gói	01