

Số: 1790/TMBG-BVTT
V/v mời báo giá sửa chữa trang thiết bị
– Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Quý các đơn vị

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang tổ chức triển khai thực hiện sửa chữa các trang thiết bị – Bệnh viện Tuệ Tĩnh như sau: (Thể hiện ở bản phụ lục kèm theo)

Bệnh viện kính mời các Quý đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ sửa chữa các trang thiết bị như trên.

Nếu Quý đơn vị đăng ký tham gia thực hiện việc cung cấp dịch vụ sửa chữa các thiết bị đã đề cập ở trên, đề nghị Quý đơn vị có thể sắp xếp đến khảo sát thiết bị và có báo giá gửi đến Phòng Tổ chức hành chính-Vật tư, trang thiết bị - Bệnh viện Tuệ Tĩnh theo địa chỉ: Số 2, đường Trần Phú, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 02433510018

Thời gian nhận báo giá chậm nhất đến 16 giờ ngày 12 / 12 / 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; TCKT; TCHC-VT,TTB

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Cường

PHỤ LỤC: DANH MỤC YÊU CẦU SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ - BỆNH VIỆN TUỆ TỈNH

(Kèm theo Bản thư mời báo giá số: 1790 /TMBG-BVTT ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc bệnh viện Tuệ Tỉnh)

T T	Tên hàng hoá, thiết bị và tình hình hiện trạng	Hình thức sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Phương án sửa chữa, thay thế vật tư
1	<p>Máy sắc thuốc đông y YJ20-BG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mạch điều khiển bị lỗi. - Rơ le không hoạt động - Mâm gia nhiệt cho nồi sắc bị hỏng, không thấy gia nhiệt. - Các nút bấm bảng điều khiển bị lỗi - Các Aptomat chống giật 50A bị cháy. 	Trọn gói	Máy	02	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa chữa rơ le đóng ngắt nguồn của mâm nhiệt - Sửa chữa nguồn công suất của mạch điều khiển - Sửa chữa tụ khởi động - Thay thế mâm gia nhiệt. - Quấn lại đường dây điện cấp nguồn. - Thay thế mâm gia nhiệt. - Thay các Aptomat chống giật 50A. - Bảo dưỡng căn chỉnh toàn bộ máy
2	<p>Máy điện xung KWD-808I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy có lên nguồn nhưng không tạo xung điện. - Mạch điều khiển kênh xung bị hỏng, đường mạch đứt. - Dây cáp nối giữa bảng điều khiển và mainboard bị đứt. 	Trọn gói	Máy	03	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa chữa linh kiện khuếch đại - Hàn và sửa chữa các linh kiện của bản mạch điều khiển - Đấu và hàn lại các đầu cáp nối bảng điều khiển và mainboard.
3	<p>Máy hút dịch Hệ thống nội soi tiêu hóa Yuwell 7A-23D:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mạch điều khiển bị lỗi. - Công tắc nguồn chập chờn, tiếp xúc kém. - Đường dây điện bị gãy, đứt. 	Trọn gói	Máy	01	-Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ máy.
4	<p>Máy kéo giãn cột sống ITO TM-400:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy không lên nguồn. - Công tắc chập chờn. - Các mối nối bị bong tách gây mô ve. 	Trọn gói	Máy	01	-Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ máy.



✓

5	Máy sưởi Saiko HF-900: -Máy không hoạt động - Bàn mạch điều khiển và công tắc nguồn hỏng, lỗi. - Cảm biến nhiệt độ không hoạt động.	Trọn gói	Máy	02	-Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ máy.
6	Máy điện châm M8: -Các máy bị hỏng, gây giật cảm; hoặc đứt dây điện bộ phận biến áp.	Trọn gói	Máy	56	-Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ máy.

✓

